

Jacareí 05/02/2024

À



Prefeitura Municipal de Itararé

At. Ilustríssima, comissão de licitação

Rua XV de Novembro, nº 83- Centro

Itararé/SP

Cep. 18460-007

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2023

Prezados Senhores:

SB CONSTRUÇÕES ALFA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.672.816/0001-20, com sede na Rua Plínio Marcos, nº 35, Vila Branca, Jacareí – SP, CEP 12301-350 – Tel.: (012) 99759-1504, na cidade de Jacareí, estado de São Paulo, por seu representante legal, vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar, pertinente e em especial ao trecho no item **8.1.3 - QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL** do sobredito Edital, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica:

O referido Edital, em seu item **8.1.3 - QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL**, dispõe que:

### **8.1.3 - QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL (ART. 30 DA LEI 8.666/93)**

8.1.3.2 - Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional que se dará pela apresentação de atestado(s), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que a licitante (pessoa jurídica) executou com satisfação serviços equivalentes ou similares em características aos constantes do objeto desta licitação, **a ser considerado 50% do quantitativo constantes dos itens 1, 4 e 6.**

A disposição ( **a ser considerado 50% do quantitativo constantes dos itens 1, 4 e 6.**)

6	<b>TELHADO</b> - Será necessária a realização de limpeza do telhado com jato de alta pressão para remoção de todas as impurezas da superfície a ser pintada; Deverá ser aplicado tratamento de impermeabilizante e resina acrílica no telhado deverão ser realizadas com duas dem, inclusive as demarcações. Fornecimento de material por conta da PMI.	35.760,00	m <sup>2</sup>	32,67	1.168.279,20
---	---	-----------	----------------	-------	--------------

Dessa maneira venho solicitar um esclarecimento em relação ao item 06 da tabela **ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**, tido como de maior relevância para comprovação da qualificação

operacional, quando o mesmo é similar em grau de dificuldade na sua execução e em características aos itens 01 e 02 da mesma tabela, itens que são os mais expressivos em metragem e em valor financeiro.

## 2 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	Descrição	Qtde	Un.	V. Unit.	Total
1	<b>PINTURA EM PAREDE INTERNA</b> - serão aplicadas, no mínimo, 02 (duas) demãos ou quantas forem necessárias para perfeita cobertura e uniformidade das superfícies pintadas. A superfície a ser pintada precisa ser adequadamente preparada, ou seja, estar limpa, sem sujeira, poeira, óleo, graxa, eflorescência, bolhas e partículas soltas. A limpeza da superfície será por meio de lavagem com água e vassoura de pelos finos. Nos locais em que a massa esteja solta, fofa ou danificada, será necessário sua recuperação, até as dimensões em que a nova camada de massa se integre à antiga, formando um painel firme e coeso. Nas áreas das copas, afetadas principalmente pelas infiltrações e bolhas, deverá ser retirada a pintura com a massa existente para correção. A correção obedecerá às seguintes etapas: 1) Retirar a pintura e a massa corrida de todo o painel de parede afetado; 2) Eliminar a poeira por meio de vassoura de pelos finos e pano seco; 3) Aplicar uma demão de fundo preparador de paredes base água 4) Aplicar duas demãos de selador acrílico; 5) Aplicar a tinta acrílica acetinada lavável indicada para o setor. Fornecimento de material por conta da PMI.	90.438,26	m <sup>2</sup>	R\$ 23,25	R\$ 2.102.689,55
2	<b>PINTURA EM PAREDE EXTERNA</b> - serão aplicadas, no mínimo, 02 (duas) demãos ou quantas forem necessárias para perfeita cobertura e uniformidade das superfícies pintadas. A superfície a ser pintada precisa ser adequadamente preparada, ou seja, estar limpa, sem sujeira, poeira, óleo, graxa, eflorescência e partículas soltas. A limpeza da superfície será por meio de lavagem com água e vassoura de pelos finos Nas áreas afetadas pelas infiltrações, eflorescências e trincas deverá ser retirada a textura para correção. A correção obedecerá às seguintes etapas: 1) Retirar a textura da área afetada; 2) Lixar a área para retirada do mofo/limo proveniente da infiltração; 3) Abrir a trinca com perfil em "V"; 4) Somente na trinca deve-se aplicar um mastique; 5) Eliminar a poeira por meio de vassoura de pelos finos; 6) Aplicar uma demão de fundo preparador de paredes base água; 7) Aplicar duas demãos de selador acrílico; 8) Aplicar a textura acrílica obedecendo ao mesmo padrão de acabamento de textura já existente no local. Fornecimento de material por conta da PMI.	92.095,52	m <sup>2</sup>	29,50	2.716.817,84

Gostaria de saber se o entendimento da SB CONSTRUÇÕES em relação a similaridade dos itens 1, 2 e 6 esta de acordo com a interpretação da comissão.

Assim sendo, servimo-nos do presente expediente para solicitar que seja esclarecido, em linguagem objetiva, a dúvida levantada.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Manoel Bonfim Silva  
**Sócio proprietário.**

